



Elektroniczny kątomierz DAF-001

Instrukcja użytkowania i konserwacji

OGÓLNE INFORMACJE

UWAGA! Zalecenia zawarte w niniejszej instrukcji powinny być bezwzględnie przestrzegane.



Dane techniczne:

- wymiary: 51 x 51 x 33mm.
- zakres: od +180° do -180°.
- dokładność: 0,1°.
- rozdzielczość ekranu LCD: 0,05°.
- zakres pomiaru: od 0° do 220°.
- mocna konstrukcja z aluminium.
- bateria: 3V cr2032


Pamiętaj:

- zawsze używaj bateri 3V Lithium.
- czyść przyrząd wilgotną ścierką. Nie dopuść do zamoczenia kątomierza.
- do znakowania nie używaj elektronicznych znaczników oraz ostrych elementów, używaj raczej ołówka lub markera.

BUDOWA I ZASTOSOWANIE



EKRAN LCD



ON
OFF


Włącz/Wyłącz.
Przytrzymaj 8 sekund aby wyłączyć urządzenie. Przytrzymaj krótko aby wyłączyć wyświetlacz.

HOLD

Zatrzymaj

ZERO
ABS

włączanie lub wyłączanie trybu ABS




wskaźnik pokazujący części koła w zależności od położenia ruchomego ramienia

USTAWIENIA ABS



W systemie ABS

Automatycznie zapamiętuje pozycję ZERO po wyłączeniu urządzenia.




W systemie ABS

Długie przytrzymanie przycisku ABS ZERO powoduje ustawienie i zapamiętanie pozycji zerowej ruchomego ramienia.

ZASTOSOWANIE WSKAŹNIKA POMIARU




Powierzchnia pozioma



Pionowa powierzchnia pomiarowa


ILUSTRACJA WSKAŹNIKA KOŁA W ZALEŻNOŚCI OD POŁOŻENIA RUCHOMEGO RAMIENIA

Zmiana wskaźnika
następuje co 45°
Zakres wskaźnika = 360°




OTWORY BLOKUJĄCE


- na kątomierzu znajdują się 4 otwory blokujące




Pomiar od -45° do 180°



Pomiar od 0° do 225°



Pomiar od -180° do 45°



Pomiar od -225° do 0°



TM: CMT, the CMT logo and the orange color applied to tool surfaces are trademarks of C.M.T. UTENSILI S.P.A.

© **C.M.T. UTENSILI S.P.A.** This document has been sent for your personal use only.

All usage and reproduction is forbidden without written permission from C.M.T. UTENSILI S.P.A.

C.M.T. UTENSILI S.p.A.

Via della Meccanica

61122 Pesaro

Fraz. Chiusa di Ginestreto - Italia

Phone #39 0721 48571

Fax #39 0721 481021

info@cmtutensili.com www.cmtutensili.com