



Імпортёр/уповноважений представник на території України: ТОВ «СІГМА. УКРАЇНА»
Україна, 61176, Харків, вул. Єнакіївська, 19/318
Виробник: Шанхай Даймонд Трейдинг ЛТД,
1602 Мингшен бізнес плаза, 400 Каобао роад, 200233, Шанхай, Китай

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ РУКАВИЧКИ КРАГИ ЗВАРЮВАЛЬНИКА

УВАГА! Прочитайте цю інструкцію з експлуатації перед початком використання виробу та зберігайте її для подальшого використання.
Важливо! Ця інструкція містить правила експлуатації і обслуговування рукавичок краг зварювальника ТМ «Sigma».

Звертайтеся до інструкції у разі виникнення питань з використання, а також обслуговування, зберігання і транспортування виробу. Інструкція може бути скопійована для ознайомлення з її змістом усіх користувачів продукції.

1. ПРИЗНАЧЕННЯ

Рукавички краги зварювальника призначені для захисту рук від механічних пошкоджень і бруду, а також захисту від термічного впливу (клас захисту II). Рукавички не повинні мати контакту з вогнем і не захищають від проникнення води. Рукавички повинні використовуватися тільки за призначенням. Рукавички захищають тільки ті частини тіла, які закриті ними. Відповідають вимогам Технічного регламенту засобів індивідуального захисту, затверджений ПКМУ №771 від 21.08.2019р., сертифіковані на від-

повідність вимогам стандартів ДСТУ EN 388:2022, ДСТУ EN 420:2017, ДСТУ EN 407:2022 та ідентифіковані відповідним маркуваннями. З додатковою інформацією про товар, інструкцією з експлуатації, декларацією відповідності і сертифікатом товару можна ознайомитися на сайті **sigma.ua** або отримати друківані копії в авторизованих точках продажу.

За більш докладною інформацією про виріб звертайтеся до таблиці нижче.

Артикул	Найменування	Розмір	Клас	Довжина, см	Ступінь зах. за EN 388	Захист від терм. впливу EN 407	Матеріал виготовлення
9449301	Рукавиці краги зварювальника, ТМ «Sigma»	10,5	C	35	Стирання: 2 Поріз: 4 Роздиран.: 4 Прокол: 1 Опір порізу: X	Поводження під час горіння: 4 Контактна теплота: 1 Конвективна теплота: 2 Інфрачервоне випромінювання: X Малі розбриз. розплав. металу: 4 Велика к-сть розплав. металу: X	Підкладка : трикотажне полотно Осн. рукавички: натуральна шкіра (спиліок)
9449321	Рукавиці краги зварювальника, ТМ «Sigma»	10,5	A	35	Стирання: 2 Поріз: 4 Роздиран.: 4 Прокол: 1 Опір порізу: X	Поводження під час горіння: 4 Контактна теплота: 1 Конвективна теплота: 2 Інфрачервоне випромінювання: X Малі розбриз. розплав. металу: 4 Велика к-сть розплав. металу: X	Підкладка : трикотажне полотно Осн. рукавички: натуральна шкіра (спиліок)

Артикул	Найменування	Розмір	Клас	Довжина, см	Ступінь зах. за EN 388	Захист від терм. впливу EN 407	Матеріал виготовлення
9449341	Рукавиці краги зварювальника, TM «Sigma»	10,5	AB	35	Стирання: 2 Поріз: 4 Роздиран.: 4 Прокол: 1 Опір порізу: X	Поводження під час горіння: 4 Контактна теплота: 1 Конвективна теплота: 2 Інфрачервоне випромінювання: X Малі розбриз. розплав. металу: 4 Велика к-сть розплав. металу: X	Підкладка : трикотажне полотно Осн. рукавички: натуральна шкіра (спилок)
9449361	Рукавиці краги зварювальника, TM «Sigma»	10,5	BC	35	Стирання: 2 Поріз: 4 Роздиран.: 4 Прокол: 1 Опір порізу: X	Поводження під час горіння: 4 Контактна теплота: 1 Конвективна теплота: 2 Інфрачервоне випромінювання: X Малі розбриз. розплав. металу: 4 Велика к-сть розплав. металу: X	Підкладка : трикотажне полотно Осн. рукавички: натуральна шкіра (спилок)

2. СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Застосовуються під час виконання ремонтно-будівельних, зварювальних і монтажних робіт, робіт з металом, робіт з інструментом, що не вимагає ізоляції.

3. ІНСТРУКЦІЯ ТА ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ ПРИ РОБОТІ

- Коли обираєте рукавички, завжди оцінюйте усі можливі ризики і умови експлуатації. Застосовуйте рукавички, які відповідають розміру долоні користувача, що забезпечить максимальну рухливість пальців. Це дозволить виконувати роботи у комфортних для рук умовах. Відповідний розмір рукавичок слід встановити шляхом примірки перед початком роботи.
- Рукавички не рекомендується використовувати в тих випадках, коли є ризик зачеплення з рухомими деталями машин. Перед застосуванням користувач повинен взяти на себе відповідальність і перевірити, чи придатні рукавички для поточної операції, а також їх комплектність і захисні функції. Ефективність захисної функції виробу залежить від особистої відповідальності користувача.

Якщо рукавички використовуються разом з захисним одягом, що оберігає від будь-яких спеціальних дій, необхідно звернути увагу на те, чи забезпечуються спільні захисні функції у залежності від призначення.

- Перед використанням уважно огляньте рукавички на предмет дефектів і пошкоджень. У разі виявлення будь-яких недоліків виріб слід замінити. Під час роботи також необхідно стежити, чи зберігаються захисні функції. Втрата захисних властивостей свідчить про зношеність виробу. Рукавички не повинні піддаватися впливу відкритого полум'я, електричного струму і агресивних хімічних середовищ. Виріб не призначений для контакту з харчовими продуктами.
- Матеріали виробу можуть містити компоненти, здатні викликати алергічну реакцію і/або подразнення шкіри у чутливих до них людей. У випадку появи алергічних реакцій слід негайно припинити використання рукавичок і звернутися до лікаря.

4. ЧИСТКА ТА ДОГЛЯД

Для догляду за рукавичками рекомендується використовувати загальнодоступні засоби для чищення (щітки, ганчірки і т.д.). Не пра-

ти. Заборонено застосовувати відбілювачі, абразивні та їдкі засоби, а також матеріали, що можуть пошкодити поверхню. Заборонено хімічистка і засоби для виведення плям. Заборонено віджимання і/або подальше сушіння. Заборонено прасування при будь-яких температурах.

Виробник не несе відповідальності за зміну робочих характеристик рукавичок після чистки. У цьому випадку відповідальність бере споживач.

5. ТРАНСПОРТУВАННЯ, ЗБЕРІГАННЯ ТА УТИЛІЗАЦІЯ

Рукавички можуть транспортуватися усіма видами закритого транспорту відповідно до правил перевезень, що діють для кожного виду транспорту. Під час транспортування і вантажно-розвантажувальних робіт упакування з виробом не повинно піддаватися різким ударам і впливу атмосферних опадів.

Під час зберігання і транспортування — оберігати від вологі і дії прямих сонячних променів. Зберігати у сухому, добре провітрюваному приміщенні з температурою в межах від +10 °C до +30 °C, вологістю не більше 70 %. Тримати подалі від джерел відкритого полум'я та опалювальних приладів. Підвищена вологість повітря, температура або інтенсивне освітлення можуть негативно позначитись на якості продукції.

Виробник не несе відповідальності за якість виробу у разі недотримання інструкції з його зберігання.

Використані рукавички утилізують разом з побутовими відходами чи в інший визначений спосіб.

6. ГАРАНТИЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Гарантійний строк — 1 місяць, з дати придбання, у разі виявлення виробничого дефекту при умові правильного транспортування, зберігання, використання.

Строк придатності — 5 років з дати виробництва.

Термін служби залежить від способу використання виробу та може бути оцінений на підставі зносу виробу. У зв'язку з різною інтенсивністю використання та впливом чинників навколишнього середовища, таких як сонячне світло, дощ і т.п. неможливо визначити конкретний термін. Виріб зберігає свої захисні властивості до моменту пошкодження, яке неможливо усунути без зниження рівня захисту. Наявність механічних пошкоджень означає, що виріб повинен бути відремонтований або негайно вилучений з експлуатації.

Дата виробництва вказана на упаковці.

7. РЕАЛІЗАЦІЯ ТА МАРКУВАННЯ

Реалізація рукавичок здійснюється через торговельні точки та мережу Інтернет у роздріб та оптом. У продаж рукавички надходять в індивідуальному або груповому пакуванні.

Вид пакування та його характеристики визначаються виробником. Рукавички супроводжуються індивідуальним стікером на кожну пару. Ця інструкція є одночасно інтегрованою частиною упаковки і її маркуванням. На виробі чи стікері можуть бути нанесені усі ідентифікаційні позначення. Текст інструкції обов'язково містить опис ідентифікаційних позначень, який може бути використаний у разі виникнення факторів, вплив яких викликало нерозбірливість позначень на виробі.

8. МАРКУВАННЯ РУКАВИЧОК

Відповідно до вимог ДСТУ EN 388 на рукавичках або упаковці наносять графічний символ, пов'язаний з рівнями ефективності захисту від механічних ризиків.

Ці рівні ефективності уточнені поряд з графічним символом на рукавичці або упаковці (числа від 0 до 5, при цьому 4/5 є найкращими).

A. Стійкість до стирання (від 0 до 5)

B. Опір порізу (від 0 до 5)

C. Опір роздиранню (від 0 до 4)

D. Стійкість до проколу (від 0 до 4)

F. Опір порізу у відповідності до ISO (від A до F), X – не застосовано або не протестовано

Відповідно до вимог ДСТУ EN 407:2005 Спеціальні рукавички для захисту від термічного впливу (тепла та/чи полум'я) на рукавичках або упаковці наносять графічний символ, пов'язаний з рівнями ефективності захисту від тепла і полум'я. Ці рівні ефективності уточнені поряд з графічним символом на рукавичці або упаковці (числа від 0 до 4, при цьому 4 є найкращим).

- X – не застосовано або не протестовано.
- A. Поводження під час горіння (від 0 до 4)
- B. Контактна теплота (від 0 до 4)
- C. Конвективна теплота (від 0 до 4)
- D. Інфрачервоне випромінювання (від 0 до 4)
- E. Малі розбриз. розплав. металу (від 0 до 4)
- F. Велика к-сть розплав. металу (від 0 до 4)
- X – не застосовано або не протестовано



знак стандарту ДСТУ EN 388
рівні захисту тепла і полум'я за ДСТУ EN 407
рівень ефективності захисту за ДСТУ EN 388
знак стандарту ДСТУ EN 420

ДСТУ EN 388

2441X

ДСТУ EN 407

412X4X

ДСТУ EN 420

Артикул: 9449301 артикул

Розмір: розмір

10,5

національний знак оцінки відповідності виробу технічним регламентам

sigma.ua

додаткова інформація та документи